No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

Título: Presupuestales del Capitulo 6000 "Obras Públicas", Cuenta Pública 2003.

Resumen

Tipo de observación	N° de observaciones	Solventadas	En proceso de Aclaración
Recomendación (R)	0	0	0
Solicitud de Aclaración (SA)	0	0	0
Pliegos de Observaciones	5	5	0
74/2005			
TOTAL	5	5	0

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
Α		03-03110-4-320-06-001-A	
	Se observó que la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento otorgó a la contratista un anticipo para el ejercicio 2003 (29 de octubre de 2002), sin que la contratista amortizara el 100.0% del anticipo otorgado para el ejercicio 2002 (amortizado hasta enero de 2004), si que la residencia de obra aplicará los intereses generados por \$53658.96, debido a que no se amortizó el anticipo por \$4'004,400.17, en incumplimiento de los artículos 84 y 85 del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la cláusula decimoquinta contractual, y el punto 2.2.1. de las bases de licitación.	Mantenimiento otorgó a la contratista un anticipo para el ejercicio 2003 (29 de octubre de 2002), sin que la contratista amortizara el 100% del anticipo otorgado para el ejercicio 2002 (amortizado hasta enero de 2004), sin que la residencia de obra aplicará los intereses generados por \$53,658.96 (CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) debido a que no se amortizó el anticipo por \$4'004,400.17.	Técnico DGAIFF- 03/0117/2007 Y Oficio OASF-FR-1394/2008 del 01 de agosto de 2008.

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
		más \$522,313.07 del IVA que suman \$4'004,400.17 de fecha 31 de enero de 2003. en lo que respecta a los intereses financieros solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal demostró documentalmente que efectivamente el anticipo otorgado se encontraba invertido en la obra mediante las copias certificadas de las facturas y que este no fue reingresado mediante el pago de las estimaciones de los trabajos generados en obra, ya que se modifico el programa de trabajo no imputable a la contratista con lo que se demostró que no se beneficio a la contratista, por tal motivo no se generaron intereses financieros quedando sin efecto el monto observado de \$53,658.96.	

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
В	La residencia de obra del CJF autorizó un pago en exceso de \$10,634.93 por cuantificación incorrecta de volúmenes de obra en el concepto 2.009a "Impermeabilización de sistema prefabricado de asfaltos modificados con PG-50TPO, de 5 mm de espesor con gravilla de granulometría controlada, resistente a rayos UV, respaldo de polipropileno para una mejor aplicación", en contravención de los artículos 79 y 111 del Acuerdo General núm. 75/2000 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	de \$10,634.93 (DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.) por cuantificación incorrecta de volúmenes de obra en el concepto 2.00a "Impermeabilización de sistema prefabricado de asfaltos modificados con PG-50TPO de 5 mm de espesor con gravilla de granulometría controlada, resistente a rayos	Solventada con Dictamen Técnico DGAIFF- 03/0117/2007 Y Oficio OASF-FR-1394/2008 del 01 de agosto de 2008.

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

	Presupuestales del Capitulo 6000 Obras Publicas", Cuenta Publica 2003.			
No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL	
С		03-03110-4-320-06-001-C		
	Debido a obra ejecutada deficientemente por la contratista, se autorizó un pago por trabajos de mala calidad por \$589,547.84, en los conceptos 2.009a "Impermeabilización en azotea con membrana impermeabilizante prefabricada pg-50 tipo color ladrillo marca ALKOAT y primario de acuerdo a especificación del fabricante" correspondiente a una superficie de 259.38 m2 del edificio "B" por \$26,508.64, mal colocado; 4.034, "Impermeabilización en azotea con membrana impermeabilizante prefabricada pg-50 tipo color ladrillo marca ALKOAT y primario de acuerdo a especificaciones del fabricante" correspondiente a 128.89 m2 del edificio "C" por \$209,920.84, con desprendimientos; 2.068, "Piso de concreto estampado f'c=250 kg/cm2, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6 10/10, color de acuerdo al proyecto, colocado sobre el terreno natural afinado y compactado", con una superficie de 815.34 m2 que presenta fracturas y agrietamientos longitudinales, por \$201,397.13 y JUD32, "Guarnición de concreto trapezoidal f'c=200 kg/cm2 agregado máximo de 19 mm, de base 20 cm corona de 15 cm por 40 cm de altura,", correspondiente a 1,262.66 m que presentan fracturas por \$151,721.23 todo lo anterior contravino los artículos 88, fracción IV, y 98, párrafo quinto, del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno de la Judicatura Federal.	Debido a obra ejecutada deficientemente por la contratista, se autorizó un pago por trabajos de mala calidad por \$589,547.84 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.). La observación se considera atendida, ya que el CJF, acreditó con documentación que la observación se aclaró por medio de la reposición de los trabajos por parte de la contratista en los conceptos núm. 2.009 a "Impermeabilización en azotea en un área de 259.30 m2" y el concepto núm. 4.034 "Impermeabilización con membrana en un área de 128.89 m2" por montos de \$26,508.64 y \$209,920.84 que suman un total de \$236,429.48, los cuales fueron certificados por el Órgano Interno de Control, mediante Minuta de Trabajo del 9 de diciembre de 2004 donde se indica que se constató su corrección, así como reporte fotográfico de los trabajos realizados y decepcionados a satisfacción del área administradora del inmueble. Con relación al concepto núm. 2.068 "Piso de concreto estampado f'c=250 kg/cm2, de 10 cm de espesor, armado	Técnico DGAIFF- 03/0117/2007 Y Oficio	
		Estampado f'c=250 kg/cm2, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6X6 10X10", cumpliendo las		

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
		especificaciones de proyecto, sin embargo, en visita de	
		verificación física conjuntamente con autoridades de la	
		ASF se observo que el piso presentaba agrietamientos en	
		la visita.	
		Se considera atendida la observación ya que el CJF,	
		acreditó con documentación que la observación se aclaro	
		por medio de la reposición de los trabajos por parte de la	
		contratista en el concepto núm. 2.068 de piso de concreto	
		estampado en una superficie de 815.34 m2 con un costo	
		de \$201,397.13 los cuales fueron certificados por el	
		Órgano Interno de Control, mediante Minuta de Trabajo	
		del 9 de diciembre de 2004 donde se manifestó que éstos	
		fueron corregidos y entregados, así como reporte	
		fotográfico de los trabajos realizados y decepcionados a	
		satisfacción del área administradora del inmueble.	
		Finalmente con relación al concepto núm. JUD32	
		"Guarnición de concreto trapezoidal f'c=200 kg/cm2	
		agregado máximo de 19 mm, de base 20 cm, corona de	
		15 cm por 40 cm de altura,", correspondiente	
		a1,262.66.m que presenta fracturas por \$151,721.23 de	
		igual manera se manifiesta que la contratista ejecutó	
		correctamente el concepto JUD32 "Guarnición de concreto	
		trapezoidal f'c=200 kg/cm2", cumpliendo las	
		especificaciones de proyecto, el cual se observó que	
		presentaba agrietamientos en la visita de verificación física	
		con auditores de la ASF.	
		Se considera atendida la observación, ya que el CJF,	
		acreditó con documentación que la observación se aclaró	
		por medio de la reposición de los trabajos por parte de la	
		contratista en el concepto núm. JUD32 "Guarnición de	
		concreto trapezoidal con una longitud 1,262.66 ml por un	

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
NO.	OBSERVACION	monto de \$151,721.23, tales hechos fuero certificados por el Órgano Interno de Control, lo cual fue asentado en Minuta de Trabajo del 9 de diciembre de 2004, así como reporte fotográfico de los trabajos realizados y recepcionados a satisfacción del área administradora del inmueble.	SITUACION ACTUAL

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
D	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	03-03110-4-320-06-001-D	
		00 00110 1 020 00 001 5	
	Se detectó que la dirección General de Inmuebles y	Se detecto que la Dirección General de Inmuebles y	Solventada con Dictamen
		Mantenimiento, realizó un pagó improcedente por	
	\$2'817,009.37, debido al cambio de conceptos de catálogo de	\$2'817,009.37 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y	03/0117/2007 Y Oficio
	concurso de la cimentación a base de losas, por los conceptos		
	extraordinarios de la cimentación con zapatas aisladas, sin que		01 de agosto de 2008.
	la residencia de obra realizara el análisis de las matrices de los	· · ·	
	nuevos conceptos, autorizando su pago con los precios de		
	concurso de los conceptos, que se desglosa de la siguiente	·	
		matrices de los nuevos conceptos, autorizando su pago	
		con los precios de concurso. Mediante los oficios núms. CPJF/0854/2005 del 6 de junio	
	por medio mecánico" por \$53,064.65; 1.004b. "relleno con	,	
	material de banco tepetate o material similar" por \$410,242.17;		
	1.005b. "carga a camión y acarreos de material, producto de	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	excavación" por \$226,437.58; 1.006b. "excavación en caja en	· ·	
	material tipo 1, por medio mecánico" por \$39,380.74; 2.120		
	"excavación a mano en material tipo 1 de 0.00 a 2.00 m de	modificar los contratos que se celebren en materia de obra	
	profundidad" por \$1,174.77; 5.73 "excavación en seco de		
	terreno tipo b (arcilla negra)" por \$37,679.66; 5.085 "relleno		
	manual con producto de excavación" por \$13,394.21 y 5.080		
	"relleno compactado con material de banco, tepetate apizonado"		
	por \$69.06 y en la partida cimentación los conceptos 2.001b	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	"plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 con cemento tipo II		
	modificado" por \$67.811.69; 2.002b "cimbra común en elimentación" por \$103.530.34; 2.002b "cyministro habilitado		
	cimentación" por \$103,530.34; 2.003b "suministro, habilitado, armado y colocación de acero para cimentación" por		
	\$245,666.57; "2.004b "suministro, habilitado, armado y		
	colocación de acero para cimentación" por \$477,696.86; 2.005b"		
	suministro, habilitado, armado y colocación de acero para		

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
	cimentación" por \$9,098.88; 2.006b "suministro, habilitado, armado y colocación de acero para cimentación" por \$99,756.82; 2.007b "suministro, habilitado, armado y colocación de acero para cimentación" por \$64,767.49; 2.008b "suministro y colocación de concreto premezclado grado estructural" por \$1',045,364.06; 2.009b "suministro, habilitado, armado y colocación de acero para cimentación" por \$2,462.89; 2.010b "suministro y colocación de concreto premezclado grado estructural" por \$1,761.52; y 2.121" relleno manual con producto de la excavación" por \$138.55. De lo anterior la ASF considera improcedente dicho pago, en virtud que no se cuenta con los documentos técnicos que sustenten la variación que pudiera tener las nuevas condiciones para ejecutar tales trabajos en sus rendimientos de mano de obra t materiales, así como la utilización de maquinaria y equipo y desperdicio de materiales, al no estar debidamente autorizadas las matrices de los nuevos precios unitarios, por lo que se contravino en el articulo 79 del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	utilizado, por lo que no hubo variación de los conceptos en su resistencia de f'c y f'y de concreto y acero y de acabados en los colados con la cimbra de contacto, asimismo se observó que la contratista si presentó los precios extraordinarios para su análisis los cuales fuero rechazados por el CJF ya que representaban un costo mayor \$1'330,100.00 con respecto a los de concurso, por lo que al no reconocer éstos la Institución obtuvo un beneficio de ahorro al no pagarse con los nuevos precios extraordinarios no así en el aspecto administrativo de la celebración de los convenios que regularicen los conceptos extraordinarios ejecutados por los de concurso.	SITURCION ACTUAL

No. de Auditoria: 03-03110-4-320-06-001

No.	OBSERVACIÓN	ACCIÓN PROMOVIDA	SITUACIÓN ACTUAL
Е		03-03110-4-320-06-001-E	
	La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento a través de la Dirección de Obras autorizó mediante las ordenes de trabajo núms DP/21/2002 del 24 de octubre de 2002 y DO/04/2003 del 31 de marzo de 2003, servicios como Director Responsable de Obra (perito), por importes de \$34,500.00 y \$179,999.62 respectivamente, resultando un importe total de \$214 499.62 lo cual se considera improcedente ya que no se cumplió con los alcances de trabajo para el seguimiento de Director Responsable de Obra establecidos en dichas órdenes, al no haber firmado las memorias de cálculo estructural, de conformidad con los artículos 75, párrafo penúltimo, y 79 del Acuerdo General núm. 75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.	Se detectó que la DGIM a través de la Dirección de Obras autorizó mediante ordenes de trabajo, servicios como Director Responsable de Obra (Perito), por importes de \$34,500.00 y \$179,999.82 respectivamente, resultando un importe total de \$214,499.82 (DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.), lo cual se considera improcedente ya que no se cumplió con los alcances de trabajo. Con respecto de la observación, el CJF presentó la documentación que acredita la participación del Director Responsable de Obra (DRO), así como las memorias de	Técnico DGAIFF-03/0117/2007 Y Oficio OASF-FR-1394/2008 del 01 de agosto de 2008.