

Ing. Arq. Victor Alejandro Mayet Cruz

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 1973
CEDULA PROFESIONAL 3112951

Consejo de la Judicatura Federal
Secretaría Ejecutiva de Administración
Dirección General de Servicios Generales
Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación en el Reclusorio Sur, que alberga los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito y del Centro de Justicia Penal Federal.

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2017

AT'N.

Arq. Saúl Moreno Zaragoza
Administrador de los Edificios Sede del PJF de
Periférico Sur 2321 y Reclusorios Sur y Oriente.
Presente

En la inspección física al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL RECLUSORIO SUR, QUE ALBERGA LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL PRIMER CIRCUITO Y DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, respecto al edificio de los Juzgados del CENTRO DE JUSTICIA, se observó que no existe daños considerables en la ESTRUCTURA PRINCIPAL de dicho inmueble, estamos hablando de elementos principales de la estructura de los juzgados, como son: TRABES, COLUMNAS Y LOSAS DE ENTREPISOS. NI TAMPOCO EN MUROS DIVISORIOS.

TODA VES QUE EN EL RECORRIDO A LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTONICOS DE LA PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL, NO SE ENCONTRO DAÑO ALGUNO QUE SIGNIFIQUE ALGUN RIESGO PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN, O VISITAN ESTE CENTRO DE JUSTICIA.

POR LO MISMO LES INDICO QUE LOS DAÑOS MINIMOS QUE OCURRIERON EN ALGUNOS ACABADOS DE MUROS, FALSO PLAFOND O LOSETA SE PODRAN REALIZAR EN EL TURNO DE LA NOCHE PARA NO OBSTRUIR LOS TRABAJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y GENTE QUE ACUDA A ESTE CENTRO DE JUSTICIA A DESARROLLAR SUS LABORES.

EN RELACIÓN AL MODULO DE ESCALERA, LOS MUROS ENVOLVENTES A ESTA, SOLO PRESENTARON UNA FISURA QUE NO ES RELEVANTE EN ALGUN DAÑO ESTRUCTURAL A LA MISMA.

Respecto al CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, la estructura metálica del inmueble no presenta daños, por lo que no existe riesgo para estar en operación al 100%.

ESTE REPORTE SE ENTREGA A QUIEN CORRESPONDA QUEDANDO RENDIENTE EL DICTAMEN QUE POR CONSECUENCIA TAMBIEN ES FAVORABLE PARA EJERCER LABORES SIN NINGUN PROBLEMA.

Ing. Arq. Victor Alejandro Mayet Cruz
Director Responsable de Obras Número 1973
Cedula Profesional Número

Edif. 89 Depto. 4 U. Habitacional la Patera Vallejo C.P. 07710 Gustavo A. Madero CDMX
Tel. Oficina: 5441-6926 Cel.: 55-6248-6885 Correo: ing.mayet@yahoo.com.mx

