



SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.

PRIVADA 2 A SUR, No. 9720, COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS, PUEBLA, PUE. C.P. 72474
TEL.: 210 1442
WEB SITE: WWW.SICESTRUCT.COM

Puebla, Pue. a 23 de Septiembre de 2017.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.
PRESENTES.

AL II. TUM. LUIS GUSTAVO ARIZA SAI VATORI.

Director de la Unidad Operativa de
Protección Civil Municipal.

Estimado Director Ariza:

El que suscribe Ing. Luis Manuel Meza Cuautle, con No. de Registro como Corresponsable en Seguridad Estructural CSE-28/98 de Puebla, Puebla.

Le informo que motivado por el sismo del 19 de Septiembre del año en curso, de magnitud 7.1, localizado en el límite Estatal de Puebla y Morelos, a 12 KM al sureste de Axochiapan, Morelos, realicé el día 21 de Septiembre de 2017 una Visita de Inspección Estructural (VIE) al **EDIFICIO DE 3 NIVELES "SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"**, ubicado en Boulevard Hermanos Serdán No.2, Colonia Real del Monte, Puebla, Pue. C.P. 72060

Como resultado de la evaluación Estructural, puedo indicar que no existen daños en el edificio **"SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"**.

Se revisaron a detalle, columnas, muros divisorios, muros de cortante, Vigas y losas y **no** se detectó ningún agrietamiento producto del sismo en estos elementos estructurales. Por lo que podemos decir que la estructura tuvo un desempeño satisfactorio.

Al no existir daño las instalaciones quedan disponibles para su uso en condiciones normales.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

ATENTAMENTE

Ing. Luis Manuel Meza Cuautle.
CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL CSE 02/10

Anexos:

1.- Copia simple del refrendo 2017.

Email: luismanuelmeza@sicestruct.com

